腐食劣化した鋼プレートガーター橋のせん断耐荷力特性に関する解析的研究

構造研究室 利光崇明

1.はじめに

本研究では、1981 年に建設され 2009 年7月に崩 落した鋼プレートガーター橋の崩落状況に基づい て、腐食鋼プレートガーターの腐食分布とせん断 耐荷力との関連を調べる。写真 1.1 は崩落後の破壊 状況である。北側・南側共に桁端部 web のせん断 座屈、LFlgの破断が発生し、最終的に崩落した。

また本研究対象橋梁の腐食劣化特徴として図 1.1 に示し、この特徴を以下に示す。

- 1. 同桁同位置の内面と外面の腐食形状が異なる (写真 1.2)
- 2. HS 上部の web 板厚が減厚している(図 1.1-a)
- 3. LFlg 上部の web 板厚が減厚している(図 1.1-b)
- 4. 補剛材の腐食損傷が著しい

以上のことを踏まえ、本研究では、上記の構造 部位ごとに異なる腐食分布が、鋼プレートガータ ー橋のせん断耐荷力特性に与える影響特性につい て、弾塑性 FEM 解析を用いて検討を行った。研究 フローを図1.2に示す。本研究は、webの偏心減厚、 HS 上部の web 減厚、LFlg 上部の web 減厚、およ び補剛材の板厚減厚について、解析的に調べる。 なお、本稿では HS 上部の web 減厚について以下 に述べる。

2.解析手法

本研究では、まず solid 要素を用いて web の偏心 減厚について解析を行ったところ、せん断座屈に ついては、偏心の影響がないことが確認された。 よって以降では、図 2.1 に示す shell 要素を用いた FEM モデルで検討する。

(1)HS 上部の web 減厚の影響

HS 上部の web 減厚が、せん断耐荷力特性に与え る影響を FEM 解析を用いて検討を行った。着目パ ネル web に sin 波半波形の初期たわみを与え、HS 上部の web 面鉛直方向 20mm 範囲を減厚させる(タ イプ Tw)または欠損(タイプ F)させ、作成した。図 2.2 にパラメータを示す。





写真 1.1 崩落後の破壊状況 写真 1.2 内面の腐食形状



図 1.1web 板厚





3.解析結果

(1)タイプ Tw

図 3.1 に荷重と鉛直変位およびウェブ中央面外 変位関係を示す。図 3.1 は HS 近傍の web の減厚が パラメータである。図 3.1-a より、HS 近傍の web 減厚に伴い、耐荷力も低下している。また Tw9、 Tw6-nHS に比べて Tw1-nHS、Tw0.5-nHS は顕著に 耐荷力が低下している。図 3.1-b より、どのパラメ ータも 1500kN 近傍まで同等の面外変位量を示し ているが、その後 web 板厚の薄いパラメータほど 変位量が大きくなっている。図 3.2 に最大荷重近傍 の塑性分布・面外変位コンター図を示す。図 3.2-a より、Tw9 に比べ Tw1-nHS,Tw0.5-nHS は HS 近傍 の web 減厚箇所に応力が集中している。また図 3.2-b より、板厚減厚に伴い面外変位量も顕著とな っている。

(2)タイプ F

図 3.3 に荷重と鉛直変位およびウェブ中央面外 変位の結果を示す。図 3.3 は HS 近傍 web 欠損範囲 がパラメータである。図 3.3-a より、FR-nHS 比べ FL-nHS の荷重値が低下している。また図 3.3-b よ り、荷重載荷時の初期段階にて面外変位量が増加 しているのが伺える。図 3.4 に最大荷重近傍の塑性 分布・面外変位コンター図を示す。図 3.4-a では、 欠損箇所により塑性分布の広がりが異なっている。 図 3.4-b より、FA-nHS,FL-nHS の面外変位量が顕著 となっている。

4.まとめ

HS上部の web 減厚減少は、プレートガーター他 のせん断耐荷力に影響を与える。また HS 上部の web 欠損は、せん断座屈後に生じる張力場形状に 影響を与え、耐荷力および後座屈強度が低下して いると考えられる。









